


<별첨1>

측정결과

날짜 7/23


시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ³)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.002	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(2동1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#6	음압기배출구(2동1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#7	음압기배출구(2동2층)	0.003	백석면	적합(미만)
#8	작업장주변(실내)(3층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산확경지도 [농허대초등학교 바깥.천경 설치]



◆ 별첨2 - 비산확검지도 [능허대초등학교 바닥 천정 설치]

7월 23일




2동 2층

(주)대한환경보건연구소	건물명	능허대초등학교	병제	4N	비산확검	작업구
건축물소재지	측정일자	위치도작성자	Scale	도면번호		
인천광역시 연수구 한진로 12 안 능허대초등학교	2017년 7월 23일	김원동, 이영성, 정호성, 이경동	None	20170723-2H		

날짜 7/24

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [농허대초등학교 비단,천경 설치]



날짜 7/28

시료번호	측정지점	측정결과(개/cmf)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	위생설비주변(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	음압기배출구(옥상층)	0.002	백석면	적합(미만)
#3	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#4	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [능허대초등학교 바닥,천정 설치]

7월 28일

★ 위생설비주변 (1층) #1


★ 음압기배출구 (옥상층) #2

1동 옥상층

(주)대한환경보건연구소	건물명	능허대초등학교	법령	#N	비 산측정	자일귀
건축물소재지		측정일자	위치도작성자		Scale	도면번호
인천광역시 연수구 한진로 12 인천능허대초등학교		2017년 7월 28일	김원동, 이영섭, 정표성, 이경동		None	20170728-1H

◆ 별첨2 - 비산확경지도 [농허대초등학교 바닥,천정 설치]

7월 28일




1동 5층

(주)대한환경보건연구소	건물명	농허대초등학교	법제	#N	비 산확정	작업권
건축물소재지	측정일자	위치도작성자	Scale	도면번호		
인천광역시 연수구 한진로 12 인천농허대초등학교	2017년 7월 28일	김일동, 이영섭, 정효성, 이경동	None	20170728-2H		

◆ 별첨2 - 비산확경지도 [농허대초등학교 바닥,천정 설치]

7월 28일



1동


1동 4층

(주)대한환경보건연구소	건물명	농허대초등학교	법제	#N	비 산확정	작업권
건축물소재지	측정일자	위치도작성자	Scale	도면번호		
인천광역시 연수구 한진로 12 인천농허대초등학교	2017년 7월 28일	김일동, 이영섭, 정효성, 이경동	None	20170728-3H		

날짜 7/29


시료번호	측정지점	측정결과(개/cmf)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.002	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#6	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#7	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#8	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [능허대초등학교 비약,천정 설치]



◆ 별첨2 - 비산속경지도 [농허대초등학교 바닥,천경 설치]

7월 29일




(주)대한환경보건의연구소	건물명	농허대초등학교	범례	④N	□ 산속정	작업내용
건축물소재지		측량일자	위치도작성자		Scale	도면번호
인천광역시 연수구 한진로 12 인천농허대초등학교		2017년 7월 29일	김일동, 이영섭, 경효성, 이경동		None	20170729-2H

날짜 7/30

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#6	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#7	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)


◆ 별첨2 - 비산측정지도 [농허대초등학교 바깥,천정 설치]



날짜 7/31

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	위생설비주변(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	위생설비주변(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#4	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [농허대초등학교 바닥,천정 설치]




날짜 8/1

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산확정지도 [능허대초등학교 바닥,천정 설치]

8월 1일



〈주〉대한환경보전연구소	건물명	봉곡대초등학교	방화	4N	± 산측정		작업번호
건축물소재지		측정일자	위치도작성자		Scale	도면번호	
인천광역시 연수구 함진로 12 인천봉곡대초등학교		2017년 8월 1일	김원봉, 이영성, 장보성, 이경동		None	20170801-1H	

날짜 8/2

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [농허대초등학교 바닥,천정 설치]

