

2022년 제2회 연수구 건축위원회 심의의견서

심 의 의 견	☐ 제2호 안건 : 동춘동1116-11번지 화재안전성능보강지원사업			
	원 안 의 결	조건부 의결	재검토 의결	부 결
	○			
	○ 여러 심의위원님들의 원안 의결을 잘 반영하여 사업을 진행하시기 바람.			

상기내용과 같이 심의 함.
2022. 06. 20.

위 원: 정 창 진 

2022년 제2회 연수구 건축위원회 심의의견서

심 의 의 견	☐ 제2호 안전 : 동춘동1116-11번지 화재안전성능보강지원사업			
	원 안 의 결	조건부 의결	재검토 의결	부 결
	●			
	* 송수구설치 검토			

상기내용과 같이 심의 함.

2022. 06. 16 .

위 원: 김 재 현 (서명)


22. 6. 16

2022년 제2회 연수구 건축위원회 심의의견서

심 의 의 견	☐ 제2호 안건 : 동춘동1116-11번지 화재안전성능보강지원사업			
	원 안 의 결	조건부 의결	재검토 의결	부 결
	○			
	제2호 안건에 대한 화재안전성능 보강계획을 검토한 결과, 아래와 같은 의견으로 적합한 것으로 판단되어 원안의결에 동의합니다. ■ '22년 화재안전성능보강 지원사업 가이드라인('22.01. 국토교통부)에 따라 적합한 화재안전성능 보강계획을 적용함. ■ 보강계획은 「간이스프링클러설비의 화재안전기준」을 준수하여 공사추진을 계획하였으므로 적합함. ■ 첨부된 설계도면은 가설계 도면으로서 추후 본설계하여 소방서 접수 시에는 다음 사항을 확인 요함. - 간이스프링클러헤드 배치 시에는 간이스프링클러가 설치된 바닥면적이 모두 포함되도록 간이스프링클러헤드의 수평반경을 확인. - 간이스프링클러의 RTI값은 50 이하로 적용. (RTI 80인 표준형은 적용 불가) 끝.			

상기내용과 같이 심의 함.
2022. 06. 20.

위 원: 이 용 하 (서명)

이/용/하

2022년 제2회 연수구 건축위원회 심의의견서

심 의 의 견	☐ 제2호 안건 : 동춘동1116-11번지 화재안전성능보강지원사업			
	원 안 의 결	조건부 의결	재검토 의결	부 결
	○			
	1. 신청건축물의 내,외부 마감등 현황과 간이스프링쿨러 신설관련 보강계획서 및 내역서를 검토한 결과 원안 의결함. 2. 간이스프링쿨러 공사 완료후 반드시 소방준공필증 득하시기 바람.			

상기내용과 같이 심의 함.
2022. 06. 20 .

위 원: 최 효 성



2022년 제2회 연수구 건축위원회 심의의견서

심 의 의 견	☐ 제2호 안건 : 동춘동1116-11번지 화재안전성능보강지원사업			
	원 안 의 결	조건부 의결	재검토 의결	부 결
	✓			
	-건축물 외장재가 화재에 취약한 드라이비트인 관계로 화재 발생시 조기 진압이 중요하므로 정밀 시공이 중요합니다 - 스프링클러 시공시 헤드 보강을 철저히 시공바랍니다			

상기내용과 같이 심의 함.
2022. 06. 17 .

위 원: 김 재 구 (서명 )