

*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.14				
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면	비고
	1	부지경계선1	0.004	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.005	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.004	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.005	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.005	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.006	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.006	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.007	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.008	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.009	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.008	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.007	배출허용기준 미만	
	13	음압기배출구8	0.008	배출허용기준 미만	
	14	음압기배출구9	0.008	배출허용기준 미만	
	15	폐기물반출구	0.004	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.14



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	6~14	음압기 배출구
■	5	위생설비입구	■	15	폐기물 반출구

철거범위

*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.15				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.002	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.001	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.003	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.003	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.004	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.003	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.003	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.003	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.004	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.003	배출허용기준 미만	
	13	폐기물반출구	0.003	배출허용기준 미만	
	14	폐기물보관지점	0.001	배출허용기준 미만	
	15	폐기물보관지점	0.001	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)

■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)



*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.16				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.002	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.001	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.003	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.003	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.002	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.003	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.003	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.003	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.002	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.003	배출허용기준 미만	
	13	폐기물반출구	0.003	배출허용기준 미만	
	14	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	
	15	폐기물보관지점	0.001	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.16



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	13	폐기물 반출구
■	5	위생설비입구	■	14~15	폐기물 보관지점
■	6~12	음압기 배출구			

□ 철거범위

별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.17				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.002	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.003	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.004	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.003	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.004	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.003	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.003	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.003	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.004	배출허용기준 미만	
	13	폐기물반출구	0.004	배출허용기준 미만	
	14	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	
	15	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 등의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.17



■ 범 레

구 분	시료번호	측정지점	구 분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	13	폐기물 반출구
■	5	위생설비입구	■	14~15	폐기물 보관지점
■	6~12	음압기 배출구			

철거범위

*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.18				
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.002	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.001	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.003	배출허용기준 미만	
	6	폐기물반출구	0.003	배출허용기준 미만	
	7	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	
	8	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.18



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
	1~4	부지경계선		6	폐기물 반출구
	5	위생설비입구		7~8	폐기물 보관지점
철거범위					

***별첨 1. 측정 결과**


측정일시	2019.01.19				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.003	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.002	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.002	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.002	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.001	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.002	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.002	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.002	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.002	배출허용기준 미만	
	13	폐기물반출구	0.003	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.19



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	6~12	음압기 배출구
■	5	위생설비입구	■	13	폐기물 반출구

□ 철거범위

*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.21				
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.003	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.003	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.003	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.003	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.003	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.002	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.004	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.003	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.002	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.002	배출허용기준 미만	
	13	폐기물반출구	0.002	배출허용기준 미만	
	14	폐기물보관지점	0.001	배출허용기준 미만	
	15	폐기물보관지점	0.001	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.21



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
	1~4	부지경계선		13	폐기물 반출구
	5	위생설비입구		14~15	폐기물 보관지점
	6~12	음압기 배출구			

철거범위

*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.22				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.001	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비	0.002	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.002	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.002	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.001	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.002	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.002	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.001	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.001	배출허용기준 미만	
	13	폐기물반출구	0.003	배출허용기준 미만	
	14	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	
	15	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.22



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
	1~4	부지경계선		13	폐기물 반출구
	5	위생설비입구		14~15	폐기물 보관지점
	6~12	음압기 배출구			

철거범위

***별첨 1. 측정 결과**


측정일시	2019.01.23				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.001	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.001	배출허용기준 미만	
	5	위생설비1	0.002	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구1	0.002	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구2	0.001	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구3	0.002	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구4	0.002	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구5	0.002	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구6	0.001	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구7	0.001	배출허용기준 미만	
	13	음압기배출구8	0.002	배출허용기준 미만	
	14	위생설비2	0.002	배출허용기준 미만	
	15	폐기물반출구1	0.003	배출허용기준 미만	
	16	폐기물반출구2	0.002	배출허용기준 미만	
	17	폐기물보관지점	0.001	배출허용기준 미만	
	18	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³


■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)

■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)



*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.24				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.002	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.001	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비1	0.003	배출허용기준 미만	
	6	위생설비2	0.003	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구1	0.004	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구2	0.004	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구3	0.003	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구4	0.003	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구5	0.003	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구6	0.003	배출허용기준 미만	
	13	음압기배출구7	0.004	배출허용기준 미만	
	14	음압기배출구8	0.003	배출허용기준 미만	
	15	음압기배출구9	0.003	배출허용기준 미만	
	16	음압기배출구10	0.003	배출허용기준 미만	
	17	폐기물반출구1	0.002	배출허용기준 미만	
	18	폐기물반출구2	0.001	배출허용기준 미만	
	19	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	
	20	폐기물보관지점	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.24



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	17~18	폐기물 반출구
■	5~6	위생설비입구	■	19~20	폐기물 보관지점
■	7~16	음압기 배출구			

□ 철거범위

*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.25				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.003	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.002	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.002	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	위생설비1	0.002	배출허용기준 미만	
	6	위생설비2	0.003	배출허용기준 미만	
	7	음압기배출구1	0.003	배출허용기준 미만	
	8	음압기배출구2	0.003	배출허용기준 미만	
	9	음압기배출구3	0.003	배출허용기준 미만	
	10	음압기배출구4	0.003	배출허용기준 미만	
	11	음압기배출구5	0.003	배출허용기준 미만	
	12	음압기배출구6	0.004	배출허용기준 미만	
	13	음압기배출구7	0.004	배출허용기준 미만	
	14	음압기배출구8	0.004	배출허용기준 미만	
	15	작업장주변	0.003	배출허용기준 미만	
	16	폐기물반출구1	0.002	배출허용기준 미만	
	17	폐기물반출구2	0.002	배출허용기준 미만	
	18	폐기물보관지점1	0.002	배출허용기준 미만	
	19	폐기물보관지점2	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.25



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	15	작업장 주변
■	5~6	위생설비입구	■	16~17	폐기물 반출구
■	7~14	음압기 배출구	■	18~19	폐기물 보관지점

철거범위

***별첨 1. 측정 결과**


측정일시	2019.01.26				
측정결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
	1	부지경계선1	0.002	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.003	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.003	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.002	배출허용기준 미만	
	5	음압기배출구1	0.005	배출허용기준 미만	
	6	음압기배출구2	0.004	배출허용기준 미만	
	7	작업장주변	0.003	배출허용기준 미만	
	8	폐기물반출구	0.003	배출허용기준 미만	
	9	폐기물보관지점1	0.002	배출허용기준 미만	
	10	폐기물보관지점2	0.003	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)

■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)



*별첨 1. 측정 결과


측정일시	2019.01.27				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	폐기물보관지점1	0.001	배출허용기준 미만	
	2	폐기물보관지점2	0.001	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.27



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
	1~2	폐기물 보관지점			

철거범위

***별첨 1. 측정 결과**


측정일시	2019.01.28				
	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	결과(초과여부)	비고
측정결과	1	부지경계선1	0.001	배출허용기준 미만	
	2	부지경계선2	0.001	배출허용기준 미만	
	3	부지경계선3	0.001	배출허용기준 미만	
	4	부지경계선4	0.001	배출허용기준 미만	
	5	음압기	0.003	배출허용기준 미만	
	6	폐기물반출1	0.002	배출허용기준 미만	
	7	폐기물반출2	0.002	배출허용기준 미만	

■ 석면농도기준 : 0.01개/cm³

■ 석면분석방법 : 위상차현미경 (PCM)


■ 본 결과서는 동의 없이 복제하여 사용할 수 없음.

한국석면안전관리원(주)



*별첨 2. 측정 지점 위치 (도식도)

측정일시 : 2019.01.28



■ 범례

구분	시료번호	측정지점	구분	시료번호	측정지점
■	1~4	부지경계선	■	6~7	폐기물반출
■	5	음압기 배출구			

□ 철거범위