

비산정도측정결과보고서

2021.11.20~2021.11.21

선학동 134-10외 1필지 석면해체 제거작업



주식회사 아스랩



Tel : 031-969-5482 Fax : 031-622-9942

본 결과서는 석면안전관리법 제21조의 규정에 의거하여 실시한 건축물석면조사 내용을 토대로 작성되었습니다.

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
			측정자
			분석자

2. 측정결과

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 10시 08분	0.001	기준미만
	2	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 10시 12분	0.001	기준미만
	3	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 10시 19분	0.002	기준미만
	4	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 10시 32분	0.002	기준미만
	5	위생설비 입구	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 10시23분	0.003	기준미만
	6	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 11시 15분	0.005	기준미만
	7	작업장주변-실외	KMS-5100/1	10.0	11월 20일 10시50분	0.002	기준미만
		공시료 #1				0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 10시 08분	측정 종료 시간 : 14시 08분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 10시 12분	측정 종료 시간 : 14시 12분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 10시 19분	측정 종료 시간 : 14시 19분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 10시 32분	측정 종료 시간 : 14시 32분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 10시 23분	측정 종료 시간 : 11시 03분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 15분	측정 종료 시간 : 11시 55분	
작업장주변-실외			
	측정 시작 시간 : 10시50분	측정 종료 시간 : 12시 50분	

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
			측정자
			분석자

2. 측정결과

측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cc)	검출석면의 종류
	1	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 8시 15분	0.004	기준미만
	2	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 8시 17분	0.002	기준미만
	3	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 8시 19분	0.004	기준미만
	4	부지경계선	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 8시 22분	0.003	기준미만
	5	위생설비 입구	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 8시43분	0.003	기준미만
	6	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 9시 15분	0.004	기준미만
	7	작업장주변-실외	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 8시35분	0.002	기준미만
	8	폐기물 보관지점	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 11시10분	0.002	기준미만
	9	폐기물 보관지점	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 11시12분	0.002	기준미만
	10	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 11시 50분	0.003	기준미만
	11	폐기물 반출구	KMS-5100/1	10.0	11월 21일 12시 40분	0.003	기준미만
		공시료 #1, #2				0.000	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 15분	측정 종료 시간 : 12시 15분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 17분	측정 종료 시간 : 12시 17분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 19분	측정 종료 시간 : 12시 19분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 22분	측정 종료 시간 : 12시 22분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 43분	측정 종료 시간 : 9시 23분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 9시 15분	측정 종료 시간 : 9시 55분	
작업장주변-실외			
	측정 시작 시간 : 8시35분	측정 종료 시간 : 10시 35분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 11시10분	측정 종료 시간 : 11시 50분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 11시12분	측정 종료 시간 : 11시 52분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 50분	측정 종료 시간 : 12시 30분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물반출구			
	측정 시작 시간 : 12시 40분	측정 종료 시간 : 13시 20분	