

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
정 판 세	산업위생관리기사	19201011865H	측정자
김 태 우	화학공학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

3. 측정사진


측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 39분	측정 종료 시간 : 13시 39분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 40분	측정 종료 시간 : 13시 40분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 44분	측정 종료 시간 : 13시 44분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 9시 45분	측정 종료 시간 : 13시 45분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 9시 38분	측정 종료 시간 : 10시 18분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 26분	측정 종료 시간 : 12시 06분	

측정 지점 위치(도식도)

넘말로 109 (선학동 134-1 번지)



위생설비시설

작업 구역

측정 위치