

## 작업 중 석면비산 측정 결과보고서

### 1. 작업장 개요

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 현장명    | 선학종합사회복지관 석면철거 및 교체 LED조명 재설치공사 |
| 현장 소재지 | 인천광역시 연수구 선화로 14                |
| 측정 의뢰자 | 정원도시안전진단(주)                     |

### 2. 측정시간 - 2019년 07월 13일 ~ 2019년 07월 13일(1일간)

### 3. 측정자(분석자포함)

| 성 명   | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호       | 비 고   |
|-------|-----------|--------------|-------|
| 김 동 수 | 대기환경산업기사  | 10201021412E | 측 정 자 |
| 박 석 우 | 대기환경기사    | 95203070195S | 측정자   |
| 허 진 우 | 보건환경학사    | -            | 분석자   |

### 4. 조사기관 지정서 및 자격관련 사항

※ 별첨 3

### 5. 석면해체·제거작업 신고서 사본

※ 별첨 4

(주) 세 영 씨 엔 에



※ 별첨 1. 측정 결과

| 측정 일시 | 2019.07.13.(10:00 ~ 15:30) |           |             |       |
|-------|----------------------------|-----------|-------------|-------|
| 측정 결과 | 시료번호                       | 측정 지점     | 측정 결과(f/cc) | 검출 석면 |
|       | 1                          | 부지경계선 1   | 0.005       | 미만    |
|       | 2                          | 부지경계선 2   | 0.005       | 미만    |
|       | 3                          | 부지경계선 3   | 0.005       | 미만    |
|       | 4                          | 부지경계선 4   | 0.005       | 미만    |
|       | 5                          | 위생설비 입구   | 0.005       | 미만    |
|       | 6                          | 음압기 배출구 1 | 0.006       | 미만    |
|       | 7                          | 음압기 배출구 2 | 0.005       | 미만    |
|       | 8                          | 음압기 배출구 3 | 0.005       | 미만    |
|       | 9                          | 음압기 배출구 4 | 0.005       | 미만    |
|       | 10                         | 음압기 배출구 5 | 0.005       | 미만    |
|       | 11                         | 거주자 주거지역  | 0.005       | 미만    |
|       | 12                         | 폐기물 반출구   | 0.005       | 미만    |

(주) 세 영 씨 엔 에



별첨 2. 측정 지점 위치

07월 13 선학종합사회복지관

