

석면해체•제거 사업장의 석면비산 측정 결과표

1. 작업장 개요

측정 의뢰자 (석면해체•제거 업자)	현 장 명 (공사명 • 작업명)	
	연수LH1단지 종합사회복지관 석면철거공사	
	현장 소재지	
	인천광역시 연수구 원인제로 315	
	석면해체•제거 작업 신고번호	업 자 명(상호)
	중부청-20160323	(주)진흥중공업
	전화번호	대 표 자
		박 찬 양

2. 측정기간 : 2016년 12월 21일(수) / 1일간

3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자 격 등 록 번 호	비 고
신 창 제	산업위생관리기사	제 02201021617 P 호	석면 측정
김 지 민	산업위생관리기사	제 10201230489 M 호	석면 분석

『석면안전관리법』 제 28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제38조제2항에 따라 석면해체•제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2016년 12월 22일




첨부서류	1. 측정 결과표 2. 측정 지점 위치(도식도)
------	-------------------------------

[별첨 1] 측정 결과

1) 측정 일시 : 2016년 12월 21일(수)

측정 결과	세로번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	#1	부지경계선 1	0.0016	배출허용기준 미만
	#2	부지경계선 2	0.0016	배출허용기준 미만
	#3	부지경계선 3	0.0018	배출허용기준 미만
	#4	부지경계선 4	0.0019	배출허용기준 미만
	#5	위생설비 입구(1층)	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	#6	음압기 공기배출구(3층)	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	#7	폐기물 반출구 1	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	#8	폐기물 반출구 2	N.D (검출한계 미만)	배출허용기준 미만
	Blank	—	0	—

[별첨 2] 측정 지점 위치(도식도)



[부지경계선 + 위생설비 입구 + 폐기물 반출구]