


<별첨1>

측정결과

날짜 9/27

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ³)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(지하1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#6	음압기배출구(지하1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#7	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#8	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#9	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#10	작업장주변(실내)(지하1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [능허대로 155 옥련동성당 석면배제제거공사]




측정결과

날짜 9/28

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ²)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#3	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#4	부지경계선(건물주변)	0.001	백석면	적합(미만)
#5	위생설비주변(2층중층)	0.001	백석면	적합(미만)
#6	위생설비주변(지하1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#7	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#8	음압기배출구(1층)	0.004	백석면	적합(미만)
#9	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#10	음압기배출구(1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#11	음압기배출구(1층)	0.002	백석면	적합(미만)
#12	음압기배출구(1층)	0.004	백석면	적합(미만)
#13	음압기배출구(지하1층)	0.003	백석면	적합(미만)
#14	작업장주변(실내)(1층)	0.001	백석면	적합(미만)


◆ 별첨2 - 비산화정지도 [능히대로 155 옥적동철금 석면해제제거공사]

9월 28일




(주)대한환경보건의연구소	건물명	옥외통풍실험장	입력	#N	F 손출장		작성일자
건축물소재지		요청일자	위치도작성자		Scale		도면번호
인천광역시 연수구 능허대로 155		2017년 9월 28일	정효성, 이경동		None		20170928-1H

◆ 별첨2 - 비산확정지도 [능허대로 155 옥련동성당 석면해체제거공사]



◆ 별첨2 - 비산확정지도 [능허대로 155 옥련동성당 석면해체제거공사]



측정결과

날짜 9/29

시료번호	측정지점	측정결과(개/cm ³)	검출석면	결과 (초과여부)
#1	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)
#2	폐기물반출구(1층)	0.001	백석면	적합(미만)

◆ 별첨2 - 비산측정지도 [농허대로 155 옥련동성당 석면배제제거공사]

