



측정 지점 위치(도식도)




○
측정 위치

측정 지점 위치(도식도)




○
측정 위치

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조 영 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 13일				
	시료번호	측정 지점	기준치(개/cm³)	측정농도(개/cm³)	검출석면
측정결과	1	위생설비입구	0.01	0.001	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조 명 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 14일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.003	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조영근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김영주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 16일				
	시료번호	측정 지점	기준치(개/cm ³)	측정농도(개/cm ³)	검출석면
측정결과	1	위생설비입구	0.01	0.001	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조 영 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 17일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조영근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김영주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 18일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조영근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김영주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 19일				
	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
측정결과	1	위생설비입구	0.01	0.001	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조 영 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 20일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	사격종목 및 등급	사격등록번호	비고
조영근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김영주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 21일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/cm ³)	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
조 영 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 22일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎤)	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
조 영 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 23일				
측정결과	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
	1	위생설비입구	0.01	0.001	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
조영근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김영주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 24일				
	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
측정결과	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
조 영 근	산업위생관리기사	13203050792F	측정자
김 영 주	환경관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


측정 일시	01월 25일				
	시료번호	측정 지점	기준치(개/㎥)	측정농도(개/㎥)	검출석면
측정결과	1	위생설비입구	0.01	0.002	검출한계미만
	2	음압기	0.01	0.002	검출한계미만
	3	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	4	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	5	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	6	부지경계선	0.01	0.001	검출한계미만
	7	폐기물적재	0.01	0.001	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)




○
측정 위치

측정 지점 위치(도식도)



2



1

○
측정 위치