

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 16일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	부지경계선	0.003	검출한계미만
	3	부지경계선	0.003	검출한계미만
	4	부지경계선	0.006	검출한계미만
	5	부지경계선	0.002	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	7	음압기 배출구	0.004	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



위생설비시설

○ 측정 위치

5층

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 17일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.003	검출한계미만
	2	부지경계선	0.005	검출한계미만
	3	부지경계선	0.004	검출한계미만
	4	부지경계선	0.006	검출한계미만
	5	부지경계선	0.004	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	7	음압기 배출구	0.005	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 18일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	2	부지경계선	0.006	검출한계미만
	3	부지경계선	0.004	검출한계미만
	4	부지경계선	0.003	검출한계미만
	5	부지경계선	0.004	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	7	음압기 배출구	0.007	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 19일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	부지경계선	0.006	검출한계미만
	3	부지경계선	0.005	검출한계미만
	4	부지경계선	0.003	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	7	음압기 배출구	0.005	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자


2. 측정결과

측정일시	01월 20일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.005	검출한계미만
	2	위생설비 입구	0.006	검출한계미만
	3	부지경계선	0.003	검출한계미만
	4	부지경계선	0.005	검출한계미만
	5	부지경계선	0.004	검출한계미만
	6	부지경계선	0.003	검출한계미만
	7	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	8	음압기 배출구	0.004	검출한계미만
	9	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	10	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	11	폐기물 반출구	0.004	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



3층



위생설비시설

2층

작업 구역 측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	01월 21일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm ³)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	부지경계선	0.003	검출한계미만
	3	부지경계선	0.004	검출한계미만
	4	부지경계선	0.004	검출한계미만
	5	부지경계선	0.004	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	7	음압기 배출구	0.006	검출한계미만
	8	폐기물 반출구	0.004	검출한계미만
	9	폐기물 보관	0.005	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 홍 광	대기환경기사	05204072303B	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자


2. 측정결과

측정일시	01월 22일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/㎤)	검출석면
	1	위생설비 입구	0.004	검출한계미만
	2	부지경계선	0.003	검출한계미만
	3	부지경계선	0.003	검출한계미만
	4	부지경계선	0.004	검출한계미만
	5	부지경계선	0.003	검출한계미만
	6	음압기 배출구	0.005	검출한계미만
	7	폐기물 반출구	0.003	검출한계미만
	8	폐기물 보관	0.005	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)



창고동



위생설비시설

폐기물

1층

측정 위치

8

폐