

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 2일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.3	234	2410.2	0.000	미만
2		10.5	232	2436.0	0.001	미만
3		10.8	231	2494.8	0.001	미만
4		10.4	234	2433.6	0.001	미만
5	위생설비 입구	10.9	39	425.1	0.002	미만
6		10.5	40	420.0	0.001	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.7	38	406.6	0.000	미만
8		10.6	39	413.4	0.001	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.8	39	421.2	0.000	미만
10		10.4	40	416.0	0.000	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.9	113	1231.7	0.003	미만
12		10.5	115	1207.5	0.004	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.5	116	1218.0	0.004	미만
14		10.8	115	1242.0	0.003	미만
15	폐기물 반출구	10.4	40	416.0	0.002	미만



에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측 정 일 시	2017년 5월 2일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설㈜	측 정 업 체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 4일 측정

문서번호: EC1701639A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.6	231	2448.6	0.002	미만
2		10.4	232	2412.8	0.001	미만
3		10.8	229	2473.2	0.001	미만
4		10.5	230	2415.0	0.001	미만
5	위생설비 입구	10.6	38	402.8	0.001	미만
6		10.9	37	403.3	0.002	미만
7	옴압기 배출구 (오전)	10.7	38	406.6	0.001	미만
8		10.3	39	401.7	0.002	미만
9	옴압기 배출구 (오후)	10.4	39	405.6	0.002	미만
10		10.8	38	410.4	0.001	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.5	115	1207.5	0.003	미만
12		10.7	114	1219.8	0.004	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.5	115	1207.5	0.006	미만
14		10.4	116	1206.4	0.005	미만
15	폐기물 반출구	10.9	38	414.2	0.002	미만



에코앤티텍주식회사




< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측정 일시	2017년 5월 4일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업체	부천건설(주)	측정 업체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 8일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)



시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.5	230	2415.0	0.002	미만
2		10.4	230	2392.0	0.001	미만
3		10.4	232	2412.8	0.001	미만
4		10.5	232	2436.0	0.001	미만
5	위생설비 입구	10.5	40	420.0	0.002	미만
6		10.6	40	424.0	0.002	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.8	40	432.0	0.001	미만
8		10.7	40	428.0	0.001	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.5	41	430.5	0.002	미만
10		10.5	41	430.5	0.001	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.6	116	1229.6	0.003	미만
12		10.5	116	1218.0	0.003	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.7	115	1230.5	0.004	미만
14		10.6	115	1219.0	0.003	미만
15	폐기물 반출구	10.8	38	410.4	0.001	미만




에코앤티크주식회사



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 지하2층 >



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면합유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측 정 일 시	2017년 5월 8일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설㈜	측 정 업 체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 9일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.9	227	2474.3	0.001	미만
2		10.5	229	2404.5	0.001	미만
3		10.8	228	2462.4	0.002	미만
4		10.4	231	2402.4	0.002	미만
5	위생설비 입구	10.6	38	402.8	0.001	미만
6	음압기 배출구	10.7	38	406.6	0.002	미만
7	작업장 주변 (실내)	10.5	115	1207.5	0.003	미만
8	폐기물 반출구	10.9	37	403.3	0.001	미만



에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측 정 일 시	2017년 5월 9일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부천건설㈜	측 정 업 체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 11일 측정

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	부지경계선	10.6	227	2406.2	0.002	미만
2		10.8	225	2430.0	0.002	미만
3		10.7	226	2418.2	0.001	미만
4		10.5	229	2404.5	0.002	미만
5	위생설비 입구	10.4	40	416.0	0.001	미만
6		10.9	38	414.2	0.002	미만
7	음압기 배출구 (오전)	10.6	39	413.4	0.001	미만
8		10.3	40	412.0	0.001	미만
9	음압기 배출구 (오후)	10.5	40	420.0	0.001	미만
10		10.8	39	421.2	0.001	미만
11	작업장 주변 (실내) (오전)	10.4	117	1216.8	0.003	미만
12		10.7	115	1230.5	0.003	미만
13	작업장 주변 (실내) (오후)	10.3	118	1215.4	0.004	미만
14		10.8	116	1252.8	0.003	미만
15	폐기물 반출구	10.9	37	403.3	0.001	미만



에코앤티크주식회사



< 별첨 2 > 축정 지점 위치 (도식도)



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면합유 건축마감재 해체제거공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
축 정 일 시	2017년 5월 11일	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업 체	부전건설(주)	축 정 업 체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 16일 측정 (5월 15일 야간)

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	최종 반출구	10.7	39	417.3	0.002	미만
2		10.5	39	409.5	0.000	미만
3		10.9	39	425.1	0.000	미만
4		10.3	39	401.7	0.001	미만
5		10.8	39	421.2	0.000	미만
6		10.4	39	405.6	0.000	미만
7		10.6	39	413.4	0.001	미만
8		10.5	39	409.5	0.000	미만
9		10.7	39	417.3	0.000	미만
10		10.3	39	401.7	0.000	미만
11		10.9	38	414.2	0.000	미만
12		10.8	38	410.4	0.000	미만




에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 지하1층 >



공 사 명	문학경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	진물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측정 일시	2017년 5월 16일 (5월 15일 야간)	해 체 면 적	3,896.04 m ²
해 체 업체	부천건설(주)	측 정 업체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 18일 측정 (5월 17일 야간)

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	최종 반출구	10.9	39	425.1	0.001	미만
2		10.4	39	405.6	0.000	미만
3		10.8	39	421.2	0.001	미만
4		10.5	39	409.5	0.001	미만
5		10.6	39	413.4	0.000	미만
6		10.3	40	412.0	0.001	미만
7		10.7	40	428.0	0.001	미만
8		10.5	40	420.0	0.000	미만
9		10.4	40	416.0	0.001	미만
10		10.9	40	436.0	0.001	미만
11		10.8	39	421.2	0.001	미만
12		10.6	39	413.4	0.000	미만



에코앤티텍주식회사



< 지하1층 >



건축마감재 해체제거공사 (5월 17일 야간)	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
업(주)	해체 면적	3,896.04 m ²
	측정 업체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 19일 측정 (5월 18일 야간)

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	최종 반출구	10.5	40	420.0	0.001	미만
2		10.6	40	424.0	0.000	미만
3		10.6	40	424.0	0.000	미만
4		10.8	40	432.0	0.001	미만
5		10.4	40	416.0	0.000	미만
6		10.9	40	436.0	0.001	미만
7		10.7	40	428.0	0.000	미만
8		10.5	39	409.5	0.001	미만
9		10.3	39	401.7	0.000	미만
10		10.8	39	421.2	0.001	미만
11		10.6	39	413.4	0.000	미만
12		10.7	39	417.3	0.001	미만



에코앤티크주식회사




< 지하1층 >



건축마감재 해체제거공사 (5월 18일 야간)	건물 소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
업(주)	해체 면적	3,896.04 m ²
	측정 업체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)

< 별첨 1> 측정결과 - 5월 27일 측정 (5월 26일 야간)

문서번호: EC1701539A



- 측정위치 : 인천 문학경기장역
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	미만
1	최종 반출구	10.3	40	412.0	0.000	미만
2		10.8	40	432.0	0.000	미만
3		10.5	40	420.0	0.001	미만
4		10.9	40	436.0	0.000	미만
5		10.6	40	424.0	0.000	미만
6		10.7	40	428.0	0.001	미만
7		10.4	40	416.0	0.000	미만
8		10.8	39	421.2	0.000	미만
9		10.5	39	409.5	0.000	미만
10		10.7	39	417.3	0.000	미만
11		10.9	39	425.1	0.000	미만
12		10.6	39	413.4	0.000	미만




에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 지하1층 >



공사명	문화경기장 외 1역 석면함유 건축마감재 해체제거공사	건물소재지	인천광역시 연수구 예술로 지하 2
측정일시	2017년 5월 27일 (5월 26일 야간)	해체면적	3,896.04 m ²
해체업체	부천건업㈜	측정업체	에코엔텍 주식회사 (T.032.715.5425)