

석 면 농 도 측 정 결 과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치	본관 5층 일부
측 정 일 시	2017년 07월 24일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자 격	자격번호	비 고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#2	음압기1	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#3	음압기2	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기3	10.4	40	416	0.002	기준미만	도식도참조
#5	작업장주변	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#6	폐기물 반출구	10.3	40	412	0.003	기준미만	도식도참조
#7	부지경계1	우천 관계로 측정 생략					
#8	부지경계2						
#9	부지경계3						
#10	부지경계4						

○ 측정위치(도식도-별첨)


[주] 평산개발 대표이사



석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관 5층 일부



석 면 농 도 측 정 결 과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	본관5층,계단천장
측 정 일 시	2017년 07월 25일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자 격	자격번호	비 고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비	10.3	40	412	0.004	기준미만	도식도참조
#2	음압기1	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#3	음압기2	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기3	10.4	40	416	0.004	기준미만	도식도참조
#5	음압기4	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#6	음압기5	10.5	40	418	0.004	기준미만	도식도참조
#7	음압기6	10.3	40	412	0.005	기준미만	도식도참조
#8	폐기물반출구	10.4	40	416	0.004	기준미만	도식도참조
#9	작업장주변	10.4	120	1242	0.001	기준미만	도식도참조
#10	부지경계1	10.4	240	2496	0.001	기준미만	도식도참조
#11	부지경계2	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#12	부지경계3	10.6	240	2532	0.001	기준미만	도식도참조
#13	부지경계4	10.3	240	2460	0.001	기준미만	도식도참조

○ 측정위치(도식도-별첨)


[주] 평산개발 대표이사



석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관5층,계단천장



석 면 농 도 측 정 결 과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	본관4층
측 정 일 시	2017년 07월 26일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자 격	자격번호	비 고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#2	음압기1	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#3	음압기2	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기3	10.4	40	414	0.004	기준미만	도식도참조
#5	음압기4	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#6	음압기5	10.2	40	408	0.004	기준미만	도식도참조
#7	음압기6	10.3	40	412	0.004	기준미만	도식도참조
#8	폐기물반출구	10.4	40	414	0.005	기준미만	도식도참조
#9	작업장주변	10.3	120	1236	0.001	기준미만	도식도참조
#10	부지경계1	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#11	부지경계2	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#12	부지경계3	10.5	240	2508	0.001	기준미만	도식도참조
#13	부지경계4	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조

○ 측정위치(도식도-별첨)


[주] 평산개발 대표이사



석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관4층



석 면 농 도 측 정 결 과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	본관3층
측 정 일 시	2017년 07월 27일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자격	자격번호	비고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#2	음압기1	10.4	40	416	0.004	기준미만	도식도참조
#3	음압기2	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기3	10.4	40	414	0.004	기준미만	도식도참조
#5	폐기물반출구	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#6	작업장주변	10.2	120	1224	0.001	기준미만	도식도참조
#7	부지경계1	10.3	240	2460	0.001	기준미만	도식도참조
#8	부지경계2	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#9	부지경계3	10.3	240	2460	0.001	기준미만	도식도참조
#10	부지경계4	10.4	240	2484	0.001	기준미만	도식도참조

○ 측정위치(도식도-별첨)


[주] 평산개발 대표이사



석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관3층



석면농도측정결과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	본관 3층 완료, 본관 2층 일부
측 정 일 시	2017년 07월 28일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자 격	자격번호	비 고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비1	10.2	40	406	0.004	기준미만	도식도참조
#2	위생설비2	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#3	음압기1	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#4	음압기2	10.2	40	406	0.004	기준미만	도식도참조
#5	음압기3	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#6	음압기4	10.2	40	408	0.002	기준미만	도식도참조
#7	음압기5	10.2	40	408	0.004	기준미만	도식도참조
#8	음압기6	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#9	폐기물반출구1	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#10	폐기물반출구2	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#11	작업장주변	10.4	120	1242	0.002	기준미만	도식도참조
#12	부지경계1	10.3	240	2460	0.001	기준미만	도식도참조
#13	부지경계2	10.2	240	2436	0.001	기준미만	도식도참조
#14	부지경계3	10.3	240	2460	0.001	기준미만	도식도참조
#15	부지경계4	10.2	240	2436	0.001	기준미만	도식도참조

○ 측정위치(도식도-별첨)



[주] 평산개발 대표이사



석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관 3층 완료, 본관 2층 일부



석 면 농 도 측 정 결 과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	본관 2층 완료, 1층 일부
측 정 일 시	2017년 07월 29일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자격	자격번호	비고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 호 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비1	10.2	40	408	0.002	기준미만	도식도참조
#2	위생설비2	10.2	40	408	0.004	기준미만	도식도참조
#3	음압기1	10.2	40	406	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기2	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#5	음압기3	10.4	40	414	0.002	기준미만	도식도참조
#6	음압기4	10.2	40	406	0.004	기준미만	도식도참조
#7	음압기5	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#8	음압기6	10.2	40	406	0.002	기준미만	도식도참조
#9	폐기물반출구1	10.2	40	408	0.002	기준미만	도식도참조
#10	폐기물반출구2	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#11	작업장주변	10.3	120	1236	0.002	기준미만	도식도참조
#12	부지경계1	10.2	240	2448	0.001	기준미만	도식도참조
#13	부지경계2	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#14	부지경계3	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#15	부지경계4	10.2	240	2448	0.001	기준미만	도식도참조

○ 측정위치(도식도-별첨)


[주] 평산개발 대표이사




석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관 2층 완료, 1층 일부



본관1층



석 면 농 도 측 정 결 과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	본관1층 완료
측 정 일 시	2017년 07월 30일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자격	자격번호	비고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비	10.2	40	406	0.002	기준미만	도식도참조
#2	음압기1	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#3	음압기2	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기3	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#5	폐기물반출구1	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#6	폐기물반출구2	10.2	40	408	0.004	기준미만	도식도참조
#7	작업장주변	10.3	120	1230	0.001	기준미만	도식도참조
#8	부지경계1	10.2	240	2436	0.000	기준미만	도식도참조
#9	부지경계2	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#10	부지경계3	10.3	240	2472	0.001	기준미만	도식도참조
#11	부지경계4	10.3	240	2460	0.001	기준미만	도식도참조

○ 측정위치(도식도-별첨)


[주] 평산개발 대표이사



석면농도측정결과

○ 측정위치 (도식도)

본관1층 완료



석면농도측정결과

1. 측정현황

현 장 명	인천연화초등학교
위치/자재명	별관동 완료
측 정 일 시	2017년 07월 31일
측 정 종 류	비산석면농도측정

○ 측정자(분석자포함)

성 명	자 격	자격번호	비 고
한 승 윤	대기환경기사	03201012219F	측정자
이 효 진	환경보건과 졸		분석자

○ 측정결과

시료번호	구 분	유속(L/min)	측정시간(min)	유량(L)	측정결과(f/cc)	결 과	측정위치
#1	위생설비	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#2	음압기1	10.4	40	414	0.004	기준미만	도식도참조
#3	음압기2	10.3	40	412	0.002	기준미만	도식도참조
#4	음압기3	10.3	40	410	0.002	기준미만	도식도참조
#5	폐기물반출구1	10.4	40	416	0.004	기준미만	도식도참조
#6	폐기물반출구2	10.3	40	410	0.004	기준미만	도식도참조
#7	작업장주변	10.3	120	1230	0.001	기준미만	도식도참조

부지경계는 우천관계로 생략

○ 측정위치(도식도-별첨)

[주] 평산개발 대표이사



석면농도 측정 결과

○ 측정위치 (도식도)

비밀

