

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

선학동 134-11 일대 석면해체제거작업

2020년 06월 27일 ~ 06월 28일

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451
email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이

Nature and the Environment

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
윤찬성	대기환경산업기사	19202053337X	측정자
이지은,정영은	관련학과 졸업		분석자


2. 측정결과

[illegible]

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 03분	측정 종료 시간 : 12시 03분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 04분	측정 종료 시간 : 12시 04분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 06분	측정 종료 시간 : 12시 06분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 08분	측정 종료 시간 : 12시 08분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 10분	측정 종료 시간 : 8시 50분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 00분	측정 종료 시간 : 11시 40분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 12시 00분	측정 종료 시간 : 12시 40분	
작업장주변-실외			
	측정 시작 시간 : 8시 15분	측정 종료 시간 : 10시 15분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 11시 10분	측정 종료 시간 : 11시 50분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 12시 10분	측정 종료 시간 : 12시 50분	

측정 지점 위치(도식도)


폐기물

작업 구역

측정 위치

위생설비시설



선학동 152-2




선학동 176-1

창고

주택2



주택1



석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서


1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
윤찬성	대기환경산업기사	19202053337X	측정자
이지은,정영은	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 32분	측정 종료 시간 : 11시 32분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 35분	측정 종료 시간 : 11시 35분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 36분	측정 종료 시간 : 11시 36분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 7시 39분	측정 종료 시간 : 11시 39분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 7시 41분	측정 종료 시간 : 8시 21분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
작업장주변-실외			
	측정 시작 시간 : 7시 44분	측정 종료 시간 : 9시 44분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 00분	측정 종료 시간 : 11시 40분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 13시 20분	측정 종료 시간 : 14시 00분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 7시 52분	측정 종료 시간 : 8시 32분	
폐기물 보관지점			
	측정 시작 시간 : 7시 55분	측정 종료 시간 : 8시 35분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 보관지 점			
	측정 시작 시간 : 13시 33분	측정 종료 시간 : 14시 13분	
폐기물 보관지 점			
	측정 시작 시간 : 13시 35분	측정 종료 시간 : 14시 15분	

측정 지점 위치(도식도)


폐기물

작업 구역

측정 위치

위생설비시설



선학동 152-2



폐기물


9

선학동 176-1



폐기물

10



측정 지점 위치(도식도)


폐기물

작업 구역


측정 위치

위생설비시설

선학동 134-16



선학동134-11



4. 지정서

제2014-120005호

석면조사기관 지정서(변경)

기관명	(주)엔플러스이		
소재지	(472-845) 경기도 남양주시 화도읍 마석우리 258-10		
대표자성명	윤여훈		
지정사항	총 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명	
	관할지역 대행(지정)한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명	
	대행(지정)지역	전국	

※ 준수사항
 1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
 2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

「산업안전보건법」 제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2014. 6. 5

중부지방고용노동청장

4. 국가기술자격이 취소되거나 정지된 사람은 지체 없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납해야 합니다.

국가기술자격증

■ 자격번호 : 19202053337X

■ 자격종목 : 대기환경산업기사

■ 성명 : 윤찬성

■ 생년월일 : 1975.06.17

위 사람은 국가기술자격법에 따른 국가기술자격을 취득하였음을 증명합니다.

■ 합격 연월일 : 2019년 08월 16일

■ 발급 연월일 : 2019년 08월 16일

환경부

본 국가기술자격증은 「국가기술자격법」 제23조에 따라 환경부장관의 위촉을 받은 한국산업인력공단 이사장이 확인 발급함.

한국산업인력공단 이사장

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451

email : npluse1@npluse.co.kr

N + E

(주) 엔플러스이

Nature and the Environment