

문서번호

DH-2020-02-B082



석면비산측정 결과보고서

현장명 : 인천광역시 연수구 옥련동 265-22 석면철거공사

[신고번호 : 중 부 청-20200247]



Daehan Asbestos
Survey, Inc.

주식회사 대한환경솔루션

측 정 결 과 [첨부 1]


* 노출기준 : 0.01fiber/cc


현장명 : 인천광역시 연수구 옥련동 265-22 석면철거공사

측 정 일 시 : 2020년 09월 22일

시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
					시작	종료		
#A01	부지경계선1	SARA-5100 (1ea)	10.1	240	10:12	14:12	0.001	백석면
#A02	부지경계선2	SARA-5100 (1ea)	10.2	240	10:14	14:14	0.001	백석면
#A03	부지경계선3	SARA-5100 (1ea)	10.1	240	10:17	14:17	0.001	백석면
#A04	부지경계선4	SARA-5100 (1ea)	10.1	240	10:20	14:20	0.001	백석면
#A05	방 위생설비입구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	10:31	11:11	0.003	백석면
#A06	방 음압기배출구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	10:42	11:22	0.002	백석면
#A07	방 폐기물배출구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	14:52	15:32	0.004	백석면
#A08	주방 위생설비입구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	10:35	11:15	0.003	백석면
#A09	주방 음압기배출구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	10:47	11:27	0.001	백석면
#A10	주방 폐기물배출구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	15:09	15:49	0.003	백석면
#A11	화장실 위생설비입구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	10:37	11:17	0.002	백석면
#A12	화장실 음압기배출구1	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	10:51	11:31	0.002	백석면
#A13	화장실 음압기배출구2	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	10:53	11:33	0.002	백석면
#A14	화장실 폐기물배출구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	15:21	16:01	0.002	백석면
#A15	외부 폐기물보관지점1	SARA-5100 (1ea)	10.3	40	16:20	17:00	0.001	백석면
#A16	외부 폐기물보관지점2	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	16:20	17:00	0.001	백석면
	옥련동 32-5번지 석면해체작업							

측
정
결
과

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	10:12	측정종료시간	14:12	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	10:14	측정종료시간	14:14	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	10:17	측정종료시간	14:17	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	10:20	측정종료시간	14:20	
#A05	방 위생설비입구					-
		측정시작시간	10:31	측정종료시간	11:11	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	방 음압기배출구					-
		측정시작시간	10:42	측정종료시간	11:22	
#A07	방 폐기물배출구					-
		측정시작시간	14:52	측정종료시간	15:32	
#A08	주방 위생설비입구					-
		측정시작시간	10:35	측정종료시간	11:15	
#A09	주방 음압기배출구					-
		측정시작시간	10:47	측정종료시간	11:27	
#A10	주방 폐기물배출구					-
		측정시작시간	15:09	측정종료시간	15:49	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	화장실 위생설비입구					-
		측정시작시간	10:37	측정종료시간	11:17	
#A12	화장실 음압기배출구1					-
		측정시작시간	10:51	측정종료시간	11:31	
#A13	화장실 음압기배출구2					-
		측정시작시간	10:53	측정종료시간	11:33	
#A14	화장실 폐기물배출구					-
		측정시작시간	15:21	측정종료시간	16:01	
#A15	외부 폐기물보관지점1					-
		측정시작시간	16:20	측정종료시간	17:00	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A16	외부 폐기물보관지점2					-
		측정시작시간	16:20	측정종료시간	17:00	
						-
		측정시작시간		측정종료시간		
						-
		측정시작시간		측정종료시간		
						-
		측정시작시간		측정종료시간		
						-
		측정시작시간		측정종료시간		