

측 정 결 과 [첨부 1]



* 노출기준 : 0.01fiber/cc

현장명 : 인천광역시 연수구 옥련동 265-22 석면철거공사

측 정 일 시 : 2020년 09월 23일

시료 번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)		측정 일시		측정 결과 [f/cc]	검출석면의 종류
					시작	종료		
#A01	부지경계선1	SARA-5100 (1ea)	10.2	240	10:23	14:23	0.001	백석면
#A02	부지경계선2	SARA-5100 (1ea)	10.2	240	10:25	14:25	0.001	백석면
#A03	부지경계선3	SARA-5100 (1ea)	10.1	240	10:28	14:28	0.001	백석면
#A04	부지경계선4	SARA-5100 (1ea)	10.1	240	10:31	14:31	0.001	백석면
#A05	1층 위생설비입구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	10:52	11:32	0.003	백석면
#A06	1층 음압기배출구1	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	11:04	11:44	0.002	백석면
#A07	1층 음압기배출구2	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	11:07	11:47	0.002	백석면
#A08	1층 폐기물배출구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	14:12	14:52	0.004	백석면
#A09	2층 위생설비입구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	10:55	11:35	0.002	백석면
#A10	2층 음압기배출구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	11:11	11:51	0.002	백석면
#A11	2층 폐기물배출구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	14:31	15:11	0.004	백석면
#A12	실외 위생설비입구	SARA-5100 (1ea)	10.2	40	10:17	10:57	0.001	백석면
#A13	실외 폐기물배출구	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	13:38	14:18	0.002	백석면
#A14	265-22 작업장 주변 실외	SARA-5100 (1ea)	10.1	120	11:15	13:15	0.001	백석면
#A15	산42-11 작업장 주변 실외	SARA-5100 (1ea)	10.1	120	11:23	13:23	0.002	백석면
#A16	거주자 주거지역1	SARA-5100 (1ea)	10.2	120	11:30	13:30	0.001	백석면
#A17	거주자 주거지역2	SARA-5100 (1ea)	10.1	120	11:36	13:36	0.001	백석면
#A18	외부 폐기물보관지점1	SARA-5100 (1ea)	10.1	40	16:17	16:57	0.002	백석면
#A19	외부 폐기물보관지점2	SARA-5100 (1ea)	10.3	40	16:17	16:57	0.002	백석면
옥련동 265-22, 산42-11번지 석면해체작업								

측
정
결
과

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A01	부지경계선1					-
		측정시작시간	10:23	측정종료시간	14:23	
#A02	부지경계선2					-
		측정시작시간	10:25	측정종료시간	14:25	
#A03	부지경계선3					-
		측정시작시간	10:28	측정종료시간	14:28	
#A04	부지경계선4					-
		측정시작시간	10:31	측정종료시간	14:31	
#A05	1층 위생설비입구					-
		측정시작시간	10:52	측정종료시간	11:32	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A06	1층 음압기배출구1					-
		측정시작시간	11:04	측정종료시간	11:44	
#A07	1층 음압기배출구2					-
		측정시작시간	11:07	측정종료시간	11:47	
#A08	1층 폐기물배출구					-
		측정시작시간	14:12	측정종료시간	14:52	
#A09	2층 위생설비입구					-
		측정시작시간	10:55	측정종료시간	11:35	
#A10	2층 음압기배출구					-
		측정시작시간	11:11	측정종료시간	11:51	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A11	2층 폐기물배출구					-
		측정시작시간	14:31	측정종료시간	15:11	
#A12	실외 위생설비입구					-
		측정시작시간	10:17	측정종료시간	10:57	
#A13	실외 폐기물배출구					-
		측정시작시간	13:38	측정종료시간	14:18	
#A14	265-22 작업장 주변 실외					-
		측정시작시간	11:15	측정종료시간	13:15	
#A15	산42-11 작업장 주변 실외					-
		측정시작시간	11:23	측정종료시간	13:23	

측정지점 [첨부 2]		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비 고
#A16	거주자 주거지역1					-
		측정시작시간	11:30	측정종료시간	13:30	
#A17	거주자 주거지역2					-
		측정시작시간	11:36	측정종료시간	13:36	
#A18	외부 폐기물보관지점1					-
		측정시작시간	16:17	측정종료시간	16:57	
#A19	외부 폐기물보관지점2					-
		측정시작시간	16:17	측정종료시간	16:57	
						-
		측정시작시간		측정종료시간		