

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	축정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사1동 지상 3층



위생설비시설

○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	07월 27일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	폐기물 보관	0.004	검출한계미만
	2	폐기물 보관	0.004	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

교사 1동 지상 3층



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사 1동 지상 2층



위생설비시설

○
측정 위치

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	07월 29일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	폐기물 보관	0.004	검출한계미만
	2	폐기물 보관	0.004	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

교사1동 지상3층



○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사 1동 지상 1층



위생설비시설

○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목-및-등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사 2동 지상 4층



교사1동 지상1층



폐기물

위생설비시설

작업 구역 측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사 2동 지상 4층



교사1동 지상1층



폐기물

위생설비시설

작업 구역

측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사 2동 지상 2층



교사1동 지상1층



폐기물

위생설비시설

○
측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)

교사 2동 지상 1층



교사1동 지상1층



폐기물

위생설비시설

작업 구역 측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목·및·등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과


[illegible]

측정 지점 위치(도식도)


교사 2동 지상 1층



다목적실동 2층



교사1동 지상1층



폐기물

위생설비시설

작업 구역 측정 위치

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)


성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김 용 우	환경기사2급대기분야	90203130307P	측정자
이 지 은	화학관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

측정일시	08월 06일			
측정결과	시료번호	측정 지점	측정농도(개/cm³)	검출석면
	1	폐기물보관	0.005	검출한계미만

측정 지점 위치(도식도)

교사1동 지상1층



폐기물

○
측정 위치