

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 7 월 30 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
주영준	대기환경기사	16201072709B	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------


첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 7 월 30 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 1층 천장	텍스	백석면 3%	971.60
합계				971.60



첨부 2

5. 측정 결과


시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.003	-
A-3	부지경계선	0.003	-
A-4	부지경계선	0.002	-
A-5	위생설비 입구	0.003	-
A-6	음압기	0.005	-
A-7	음압기	0.005	-
A-8	음압기	0.004	-
A-9	음압기	0.004	-
A-10	폐기물 반출구	0.003	-

첨부 3


6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 7월 30일

철거 구역



중상초등학교



A동 1층

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 7 월 31 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
주영준	대기환경기사	16201072709B	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------


첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 7 월 31 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 2층 천장	텍스	백석면 4%	1,108.22
합계				1,108.22



첨부 2

5. 측정 결과



시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.002	-
A-2	부지경계선	0.003	-
A-3	부지경계선	0.003	-
A-4	부지경계선	0.003	-
A-5	위생설비 입구	0.004	-
A-6	음압기	0.005	-
A-7	음압기	0.004	-
A-8	음압기	0.005	-
A-9	음압기	0.004	-
A-10	폐기물 반출구	0.004	-

첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 7월 31일

철거 구역



작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 8 월 1 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
주영준	대기환경기사	16201072709B	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------


첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 8 월 1 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 3층 천장	텍스	백석면 4%	1,153.22
합계				1,153.22



첨부 2

5. 측정 결과



시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	—
A-2	부지경계선	0.002	—
A-3	부지경계선	0.003	—
A-4	부지경계선	0.003	—
A-5	위생설비 입구	0.005	—
A-6	음압기	0.005	—
A-7	음압기	0.004	—
A-8	음압기	0.004	—
A-9	음압기	0.004	—
A-10	폐기물 반출구	0.003	—

첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 8월 1일

철거 구역



작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 8 월 2 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최대은	대기환경기사	15202140586X	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------


첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 8 월 2 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 4층 천장	텍스	백석면 4%	1,040.72
합계				1,040.72



첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	-
A-2	부지경계선	0.002	-
A-3	부지경계선	0.002	-
A-4	부지경계선	0.003	-
A-5	위생설비 입구	0.003	-
A-6	음압기	0.004	-
A-7	음압기	0.004	-
A-8	음압기	0.004	-
A-9	음압기	0.005	-
A-10	폐기물 반출구	0.004	-

작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 8 월 3 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
주영준	대기환경기사	16201072709B	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------


첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 8 월 3 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	A동 5층 천장	텍스	백석면 3~4%	1,230.97
2	A동 지붕층 천장	텍스	백석면 3%	49.20
합계				1,280.17



첨부 2

5. 측정 결과



시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	—
A-2	부지경계선	0.003	—
A-3	부지경계선	0.002	—
A-4	부지경계선	0.003	—
A-5	위생설비 입구	0.003	—
A-6	음압기	0.005	—
A-7	음압기	0.005	—
A-8	음압기	0.004	—
A-9	음압기	0.005	—
A-10	폐기물 반출구	0.005	—


첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 8월 3일

철거 구역





작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 8 월 4 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최대은	대기환경기사	15202140586X	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
------	-------	-------------	------


첨부 2

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 8 월 4 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	B동 지붕층 천장	텍스	백석면 4%	47.94
2	B동 4층 천장 (화장실 제외)	텍스	백석면 4%	354.27
3	B동 3층 천장 (화장실 제외)	텍스	백석면 4%	354.27
4	B동 2층 천장 (화장실 제외)	텍스	백석면 4%	354.27
합계				1,110.75



첨부 2

5. 측정 결과


시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	—
A-2	부지경계선	0.003	—
A-3	부지경계선	0.003	—
A-4	부지경계선	0.003	—
A-5	위생설비 입구	0.003	—
A-6	음압기	0.004	—
A-7	음압기	0.005	—
A-8	음압기	0.005	—
A-9	폐기물 반출구	0.004	—

첨부 3


6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 8월 4일

철거 구역





중양초등학교



B동 지붕층

B동 지붕층





작업 중 석면비산 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

현장명	중앙초등학교 석면해체공사
현장 소재지	인천광역시 연수구 새말로 153 중앙초등학교
측정의뢰자	부흥환경(주)

2. 측정기간 - 2017 년 8 월 5 일 (1 일간)

3. 측정자(분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최대은	대기환경기사	15202140586X	측정책임자
이효정	관련학과졸업	-	분석책임자

4. 석면건축자재 [길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)] - 첨부 1

5. 측정결과


시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
첨부 2			

6. 측정 지점 위치(도식도) - 첨부 3

「석면안전관리법」 제 28 조제 2 항 및 같은 법 시행규칙 제 39 조제 2 항에 따라 석면해체 · 제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2017 년 8 월 5 일

주식회사 로스피코리아




사업주 부흥환경(주) 진양걸 귀중

첨부 1

4. 석면건축자재[길이(m) · 면적(m²) · 부피(m³)]

No.	위치	석면건축자재	석면종류 및 함유량	면적 (m²)
1	B동 1층 천장 (화장실 제외)	텍스	백석면 4%	320.82
합계				320.82



첨부 2

5. 측정 결과

시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
A-1	부지경계선	0.003	—
A-2	부지경계선	0.002	—
A-3	부지경계선	0.002	—
A-4	부지경계선	0.002	—
A-5	위생설비 입구	0.003	—
A-6	음압기	0.004	—
A-7	폐기물 반출구	0.003	—
A-8	폐기물 보관지점	0.002	—
A-9	폐기물 보관지점	0.002	—

첨부 3

6. 측정 지점 위치(도식도)

측정일 : 2017년 8월 5일

철거 구역

