

< 별첨 1> 측정결과 - 1월 13일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뉴티에슬고 본관동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.7	189	2400.3	0.000	미만
2		12.9	187	2412.3	0.001	미만
3		12.8	188	2406.4	0.000	미만
4		12.6	191	2406.6	0.000	미만
5	위생설비 입구	12.4	35	434.0	0.002	미만
6	음압기 배출구	12.6	35	441.0	0.002	미만
7		12.5	35	437.5	0.003	미만
8		12.7	35	444.5	0.002	미만
9		12.3	35	430.5	0.002	미만
10		12.4	35	434.0	0.002	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 14일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티에슬고 본관동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.7	191	2425.7	0.001	미만
2		12.5	192	2400.0	0.000	미만
3		12.5	192	2400.0	0.000	미만
4		12.9	190	2451.0	0.000	미만
5	위생설비 입구	12.8	32	409.6	0.001	미만
6	음압기 배출구	12.6	33	415.8	0.002	미만
7		12.4	33	409.2	0.002	미만
8		12.6	33	415.8	0.003	미만
9		12.9	33	425.7	0.002	미만
10		12.3	33	405.9	0.002	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 15일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티에 솔고 본관동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.8	188	2406.4	0.000	미만
2		12.6	191	2406.6	0.000	미만
3		12.7	189	2400.3	0.001	미만
4		12.9	187	2412.3	0.001	미만
5	위생설비 입구	12.5	32	400.0	0.002	미만
6	음압기 배출구	12.7	32	406.4	0.001	미만
7		12.8	32	409.6	0.001	미만
8		12.6	32	403.2	0.001	미만
9		12.9	32	412.8	0.002	미만
10		12.5	32	400.0	0.000	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 16일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 부티에 솔고 본관동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.5	192	2400.0	0.000	미만
2		12.7	191	2425.7	0.001	미만
3		12.9	190	2451.0	0.001	미만
4		12.7	191	2425.7	0.001	미만
5	위생설비 입구	12.8	32	409.6	0.002	미만
6	음압기 배출구	12.6	33	415.8	0.002	미만
7		12.4	33	409.2	0.001	미만
8		12.4	33	409.2	0.001	미만
9		12.9	32	412.8	0.002	미만
10		12.7	32	406.4	0.002	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 17일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티에슬고 실습동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.9	192	2476.8	0.000	미만
2		12.8	191	2444.8	0.001	미만
3		12.6	191	2406.6	0.001	미만
4		12.7	191	2425.7	0.000	미만
5	위생설비 입구	12.5	32	400.0	0.003	미만
6	음압기 배출구	12.9	33	425.7	0.003	미만
7		12.4	33	409.2	0.004	미만
8		12.8	33	422.4	0.003	미만
9		12.8	33	422.4	0.003	미만
10		12.6	32	403.2	0.002	미만
11		12.5	32	400.0	0.005	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 18일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뉴티에슬고 본관동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.8	192	2457.6	0.000	미만
2		12.6	191	2406.6	0.000	미만
3		12.9	191	2463.9	0.001	미만
4		12.7	191	2425.7	0.002	미만
5	위생설비 입구	12.5	32	400.0	0.000	미만
6	음압기 배출구	12.4	33	409.2	0.000	미만
7		12.4	33	409.2	0.001	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 19일



문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티예술포
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.9	192	2476.8	0.000	미만
2		12.7	191	2425.7	0.000	미만
3		12.6	191	2406.6	0.000	미만
4		12.8	191	2444.8	0.000	미만
5	위생설비 입구 (2층)	12.5	32	400.0	0.000	미만
6	음압기 배출구 (2층)	12.6	32	403.2	0.000	미만
7		12.9	32	412.8	0.001	미만
8		12.7	32	406.4	0.002	미만
9		12.4	33	409.2	0.001	미만
10		12.5	33	412.5	0.001	미만
11	위생설비 입구 (5층)	12.3	33	405.9	0.001	미만
12	음압기 배출구 (5층)	12.6	33	415.8	0.002	미만




에코앤티텍주식회



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 21일



문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티예술고 본관동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.6	191	2406.6	0.000	미만
2		12.8	189	2419.2	0.001	미만
3		12.9	188	2425.2	0.000	미만
4		12.7	190	2413.0	0.000	미만
5	위생설비 입구	12.5	32	400.0	0.003	미만
6	음압기 배출구	12.6	33	415.8	0.000	미만
7		12.4	33	409.2	0.000	미만
8		12.9	33	425.7	0.001	미만
9		12.7	33	419.1	0.002	미만
10		12.8	32	409.6	0.002	미만
11		12.6	32	403.2	0.001	미만
12		12.5	32	400.0	0.001	미만




에코앤티텍주식회사



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 22일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 부티에슬고 실습동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.8	189	2419.2	0.000	미만
2		12.8	190	2432.0	0.001	미만
3		12.9	188	2425.2	0.000	미만
4		12.6	191	2406.6	0.001	미만
5	위생설비 입구	12.7	32	406.4	0.004	미만
6	음압기 배출구	12.5	32	400.0	0.003	미만
7		12.5	32	400.0	0.002	미만
8		12.6	32	403.2	0.003	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 23일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 부티에솔고 본관동, 실습동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.7	190	2413.0	0.000	미만
2		12.9	188	2425.2	0.001	미만
3		12.8	189	2419.2	0.000	미만
4		12.6	191	2406.6	0.000	미만
5	위생설비 입구 (실습동)	12.5	32	400.0	0.002	미만
6	음압기 배출구 (실습동)	12.9	32	412.8	0.001	미만
7		12.4	33	409.2	0.002	미만
8		12.7	33	419.1	0.001	미만
9	폐기물 반출구	12.6	33	415.8	0.002	미만
10		12.8	33	422.4	0.001	미만
11		12.3	33	405.9	0.001	미만
12		12.4	33	409.2	0.002	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 24일




문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티에슬고 실습동, 창고동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)

시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.5	192	2400.0	0.000	미만
2		12.8	190	2432.0	0.000	미만
3		12.6	191	2406.6	0.000	미만
4		12.9	189	2438.1	0.001	미만
5	위생설비 입구 (실습동 2층)	12.7	32	406.4	0.001	미만
6	음압기 배출구 (실습동 2층)	12.4	33	409.2	0.000	미만
7		12.6	33	415.8	0.001	미만
8		12.5	33	412.5	0.001	미만
9		12.3	33	405.9	0.000	미만
10	위생설비 입구 (창고동)	12.6	32	403.2	0.000	미만
11	음압기 배출구 (창고동)	12.9	32	412.8	0.001	미만
12	폐기물 반출구 (실습동 1층)	12.8	32	409.6	0.002	미만
13		12.3	33	405.9	0.001	미만
14	폐기물 반출구 (창고동)	12.5	33	412.5	0.000	미만

< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 별첨 1> 측정결과 - 1월 25일



문서번호: EC1801519

- 현장주소 : 인천 뷰티예술고 본관동, 실습동
- 현미경 : Leica DM 2500
- 유효여과면적 : 385mm²
- 계수면적 : 0.00785mm²
- 초과여부 : 기준초과(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 초과)/
기준미만(석면비산 측정농도가 1 cc당 0.01 fiber 이하)


시료 번호	측정지점	유량(L)	포집시간 (min)	공기채취량 (L)	측정농도(f/cc)	초과여부
0	공시료	-	-	-	0.000	-
1	부지경계선	12.7	190	2413.0	0.000	미만
2		12.9	189	2438.1	0.000	미만
3		12.6	191	2406.6	0.000	미만
4		12.8	189	2419.2	0.000	미만
5	위생설비 입구 (실습동 2층)	12.5	32	400.0	0.000	미만
6	폐기물 반출구 (실습동)	12.4	33	409.2	0.001	미만
7		12.6	33	415.8	0.000	미만
8		12.7	33	419.1	0.000	미만
9	폐기물 보관지점 (본관동)	12.5	32	400.0	0.001	미만
10		12.9	32	412.8	0.001	미만
11		12.8	32	409.6	0.000	미만
12		12.4	33	409.2	0.000	미만
13		12.4	33	409.2	0.000	미만
14		12.6	33	415.8	0.001	미만
15	폐기물 보관지점 (실습동)	12.3	33	405.9	0.000	미만
16		12.3	33	405.9	0.001	미만



< 별첨 2 > 측정 지점 위치 (도식도)



< 본관동, 실습동 1층 >



공 사 명	뷰티예술고 천정교체 및 학과개편시설 확장공사	건물 소재지	인천광역시 연수구 원인재로 21
측 정 일 시	2018년 1월 25일	해 체 면 적	6,988.28 m ²
해 체 업 체	(주)옥당산업	측 정 업 체	에코앤티크 주식회사 (T.032.715.5425)