

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

선학동 134-11 일대 석면해체제거작업

2020년 07월 12일 (1일간)

Tel : 1661-5451 Fax : 0303-3440-5451
email : npluse1@npluse.co.kr

(주) 엔플러스이

Nature and the Environment

석면해체 · 제거 사업장의 석면비산 측정결과 보고서

1. 측정자 (분석자 포함)

성명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
김성렬	대기환경기사	16204050741E	측정자
정영은	관련학과 졸업		분석자

2. 측정결과

[illegible]

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 20분	측정 종료 시간 : 12시 20분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 25분	측정 종료 시간 : 12시 25분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 26분	측정 종료 시간 : 12시 26분	
부지경계선			
	측정 시작 시간 : 8시 28분	측정 종료 시간 : 12시 28분	
위생설비 입구			
	측정 시작 시간 : 8시 29분	측정 종료 시간 : 9시 09분	

3. 측정사진

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 8시 40분	측정 종료 시간 : 9시 20분	
폐기물 반출구			
	측정 시작 시간 : 11시 30분	측정 종료 시간 : 12시 10분	

측정 지점 위치(도식도)



작업 구역




측정 위치

위생설비시설

172-1

172-2

2



1

7

6

위생설비시설

5

3



4

